

# DEPÓSITO REMOTO

- Los depósitos remotos tienen rejillas que pueden obstruirse por la suciedad. Los depósitos remotos de OE que se obstruyen (ver imágenes más abajo) impiden el paso del fluido, lo que hace que la bomba se quede sin alimentación provocando un fallo prematuro de la misma. Las rejillas que están dañadas crean turbulencias que introducen aire en el sistema.
- La suciedad del fluido es la causa principal de fallo de la dirección asistida. Con el paso del tiempo, los revestimientos internos de las mangueras se degradan haciendo que los residuos circulen por el sistema. El fluido contaminado obstruye las válvulas y los depósitos (Imagen 1), daña los sellados y las juntas tóricas, y reduce las propiedades lubricantes del fluido.
- La limpieza y la sustitución de los depósitos es una parte esencial en la instalación de la dirección asistida.

## Ejemplos de depósitos usados



Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3

- En los Boletines del Servicio Técnico describe los problemas que pueden existir en los depósitos remotos, BBB Industries ofrece acceso GRATUITO a nuestra base de datos de Boletines de Servicio Técnico (TSB, por sus siglas en inglés) y a los Diagramas de cableado para todas las aplicaciones, marcas y modelos de coches desde 1980 hasta la actualidad. Puedes

<http://www.bbbind.com/tsb-wiring-diagrams/>

## Ejemplo de Boletín de Servicio Técnico por ruido en la bomba de la dirección asistida debido al depósito remoto:

<p>Applies To: <b>2005-07 Odyssey</b> – ALL <b>2008 Odyssey</b> – From VIN 5FNRL38..8B000001 thru 5FNRL38..8B075356 – From VIN 5FNHL38..8B400001 thru 5FNHL38..8B419525</p>
<p><b>Power Steering Pump Whines, Buzzes, or Hums</b></p>
<p><b>SYMPTOM</b></p> <p>The power steering pump whines, buzzes, or hums after driving for 30 minutes in temperatures of 35 to 40 degrees F (2 to 5 degrees C).</p>
<p><b>PROBABLE CAUSE</b></p> <p>The power steering pump reservoir is defective.</p>
<p><b>CORRECTIVE ACTION</b></p> <p>Flush the power steering system with clean power steering fluid, then replace the power steering reservoir.</p>
<p><b>PARTS INFORMATION</b></p> <p>Power Steering Reservoir: P/N 53701-SHJ-A01C1, H/C 9023672</p>
<p><b>REQUIRED MATERIALS</b></p> <p>Honda Genuine Power Steering Fluid: P/N 08206-9002, H/C 3747284 (Four bottles per vehicle are needed.)</p>